



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОНДиПР по Сорокинскому МР и
Викуловскому МР МОНДиПР № 4
УНДиПР ГУ МЧС России
по Тюменской области
ул. Автомобилистов, д. 59, с. Викулово 627570
Телефон: (34557) 2-53-62
E-mail: ogps_vikulovo@mail.ru**

25.04.2018 г. Исх. № 33

Заведующему по хозяйству
Муниципального автономного
учреждения «Викуловский центр
творчества» Селедкову А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

"25" апреля 2018 г.

с. Викулово

Я, дознаватель отделения дознания, анализа и статистики МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области - Государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинских муниципальных районов по пожарному надзору Степаненко Алексей Григорьевич,

рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении №3 от "25" апреля 2018 г. и материалы на: должностное лицо Селедкова Александра Александровича,

проживающую по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Зеленая, д. 36, «03» апреля 2018 г. около 14 часов 00 минут в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Викуловский центр творчества», расположенном по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30,

нарушил(а) (не выполнил(а)) требования пожарной безопасности, а именно:

- на 2 этаже здания по направлению движения к эвакуационному выходу над дверным блоком отсутствует табло «ВЫХОД», а также используются знаки пожарной безопасности «запасный выход» совместно с табло «ВЫХОД», тогда как «запасный выход» не является эвакуационным и не берется в расчет при эвакуации (осн. п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- тренировки по отработке действий персонала при пожаре проводится формально, так как на момент проверки действий по эвакуации в случае пожара, персонал показал неудовлетворительные результаты, а именно: со 2 этажа не своевременно эвакуировались работники бухгалтерии (осн. п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- на эвакуационном пути допущено размещение изделия из картона, препятствующего открыванию двери (осн. п. 36 абз. «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ,
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

-на 2 этаже здания обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, а именно по направлению движения к эвакуационному выходу над дверным блоком установить табло «ВЫХОД», а также не использовать знаки пожарной безопасности «запасный выход» совместно с табло «ВЫХОД».

- провести обучение мерам пожарной безопасности с персоналом МАУ ДО «Викуловский центр творчества».

-запретить размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица вынесшего постановление)

Представление получил

" 03 " 20 18 г.

Салдин Александр Александрович

А.Г. Степаненко
(расшифровка подписи)

С

Представление
направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия:
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549